


RUS

Датчик движения двуихканальный



EE 811

Описание и принцип действия изделия

Детектор ЕЕ 811 является двухканальным датчиком, сигнализирующим о незначительных движениях (напр. лиц, работающих за столом). Обнаружение присутствия осуществляется при помощи 2 пьезоэлектрических датчиков, расположенных под линзами детектора ⑤.

Датчик ⑥ непрерывно измеряет освещённость в помещении и сопоставляет его с уровнем, заданным потенциометром ②.

Головка детектора может поворачиваться на 90° и позволяет адаптировать зону обнаружения к конфигурации помещения.

Управление выходом освещения S1 :

Управление выходом освещения осуществляется, как только заданный потенциометром ② уровень освещённости будет найден недостаточным и будет обнаружено присутствие человека.

По окончании процесса обнаружения свет будет гореть в течении времени, заданного потенциометром ① или будет выключен автоматически, как только освещённость в помещении станет достаточной.

Задержка на отключение ① возбуждается заново при каждом сигнале о присутствии объекта.

Внешняя кнопка управления, подключаемая к EEB10/, служит для принудительного переключения выхода освещения. Такое состояние будет соблюдаться в соответствии с установленной потенциометром ① длительностью.

Включение комбинации нескольких датчиков: вход EEB10/

Для расширения зоны охвата датчик ЕЕ810 может применяться в комбинации с одним или несколькими 1-канальными датчиками присутствия.

Управление выходом датчика присутствия S2 :

Управление выходом датчика присутствия ④ осуществляется на время, заданное потенциометром ③ и как только будет отмечено движение объекта. Можно выбирать из двух режимов. В режиме 1 потенциометром ③ устанавливается задержка T2<10'. По истечении контрольного времени 30 сек. будет осуществлено управление выходом S2

продолжительностью T2. (Пример применения - включение вентиляции и вытяжки, эвакуационного освещения и т.п.). В режиме 2 потенциометр ③ настроен на задержку длительностью T2>=10'. По истечении контрольного времени 15 мин. будет осуществлено управление выходом S2 продолжительностью T2. (Пример применения - изменение заданного значения отопительного прибора и т.д.).

Режим Test:

Этот режим позволяет определить зону обнаружения и произвести её оценку.

- установить потенциометр ① в положение "test".
- при превышении актуальной величины освещённости (Lux) на 1 секунду загорается контрольная лампа ④ Управления выходами S1 и S2 в этом режиме не происходит; настройки задержки времени в этом случае отключаются.

Настройки

2 приведенные ниже таблицы позволяют производить необходимые настройки, обеспечивающие правильную работу Детектора.

	Управление освещением Выход S1
	Управление выходом S2, режим 1
	Управление выходом S2, режим 2
	Тестирование

Инструкция по эксплуатации

Значения освещенности

Положение потенциометра	Значение в Lux	Место применения
1	5	—
2	100	Коридор
3	200	Коридор, WC
4	300	Работа на компьютере
5	500	Офисы
6	800	Лаборатории, аудитории
On	Измерения освещённости не производятся	

Указанные положения потенциометра являются в достаточной степени приблизительными и зависят от окружающей обстановки (мебель, солнце, стены, и т.п.)


Монтаж

См. приложение


Виды нагрузки

		S1 μ16A AC1 230 B~	S2 2A AC1 230 B~
	Лампы накаливания, галогеновые лампы 230В	1500 Вт	—
	Галогеновые лампы низкого напряжения 12 или 24 В через ферромагнитный или электронный трансформаторы	1500 Вт	—
	Люминесцентные лампы с обычным пусковым устройством, параллельное включение	290 Вт/C=32 мкФ	—
	Электронные балласты	580 Вт	—

Потенциометры настроек



Описание датчика



Технические данные

Электрические характеристики:

Напряжение питания:

Потребляемая мощность без нагрузки:

Вход ведущий/ведомый и принудительно:

Максимальная длина кабеля:

230 В ~ 50 Гц

1,2 Вт

EEB10/ 230 В ~ 50 Гц

50 М

1 → 30 мин

30 сек → 60 мин

5 → 1200 Люкс

2,5 М → 3,5 М

Рабочие характеристики

задержка выхода освещения S1 :

Задержка выхода движения :

Уровень освещенности:

Рекомендованная высота установки:

0 °C → +45 °C

-10 °C → +60 °C

II

IK03

IP41

Взаимодействие с окружающей средой

Рабочая температура:

Температура хранения:

Класс защиты:



IK :

Степень защиты:

Сечение присоединяемых проводников:

1 MM² → 4 MM² 1 MM² → 4 MM²

Зоны обнаружения



Руководство по монтажу для датчика присутствия с обзором 360°

EE 811

Ввод в эксплуатацию

Для достижения оптимальной работы датчика присутствия рекомендуется выполнять следующие условия:

- Рекомендуемая высота установки между 2.5 м и 3.5 м.
- В помещениях офиса рекомендуется устанавливать датчик непосредственно над рабочим местом.
- В проходах (коридоры, вестибюли и др.) рекомендуется направлять область чувствительности датчика на места перемещения.
- При совместном включении нескольких датчиков рекомендуется организовать взаимное перекрытие областей чувствительности.
- Рекомендуется исключить источники внешних помех (нагревательные приборы, перегородки, зеленые насаждения, вентиляционные решетки и др.).

Монтаж

Модуль питания можно устанавливать одним из двух способов:

- Скрытый монтаж: гнездо, расстояние между центрами 60 мм, рекомендуемая глубина 50 мм.
- Открытый монтаж: монтажный инструмент EE813. Монтировать в соответствии со схемой электрических соединений на обратной стороне листа.

Соединение головки датчика с модулем питания с помощью клеммных зажимов.

Что делать в случае неполадок?


- Непредусмотренное срабатывание датчика:
убедиться, что датчик не располагается рядом с источником тепла, света или непосредственно над воздухозаборником вентиляции.
- дальность действия датчика мала:
убедиться, что датчик установлен на оптимальной высоте и в рекомендуемом месте помещения.




При использовании нескольких датчиков обязательно подключайте все датчики к одной и той же фазе питания.
Кнопки принудительного управления (для ЕЕ 811/ ЕЕ 812) должны быть подключены к той же фазе питания.

Схема электрических соединений

Открытый монтаж



Полускрытый монтаж



Модуль питания





Схема электрических соединений

EE 811



EE 811

+

EE810

